
太田川ダム貯水池左岸の上部斜面における小崩落について

袋井土木事務所 ダム管理課 平成 22年 7月 23日

【概要】

太田川ダム貯水池(かわせみ湖)の左岸に隣接する上部斜面で、小規模な崩落が確認されましたが、 現地調査の結果、貯水池の安全性に影響する恐れはないと判断されます。

- 本川左岸林道の「ぬいど橋」から上流方向へ、約100mの管理用歩道の山側法面 1. 発生箇所 (県道大河内森線 傳倉橋の対岸付近)
- 2. 発見日時 平成22年7月12日(月) 午前11時頃
- 3. 現場状況 6月中旬以降、梅雨末期の降雨が続き、流域雨量で1ヶ月積算で500mm程度 の降雨があった。7月に入っても降雨が続いていたが、7月12日の貯水池巡視 により本川左岸管理用歩道の山側法面に小崩落を発見し、現地調査を行った。 崩壊の規模は、延長約10m、高さ12m、崩壊最大厚1m程度の表層崩落と みられる。なお、左岸林道の構造物(山留ブロック積、谷側ブロック積)及び コンクリート舗装面に亀裂や段差などの変状は確認されなかった。 (本川左岸林道についてはH22.3.31付けで森町役場へ管理移管済みである)
- 4. 現場状況 現地調査の結果、法面崩落は管理用歩道上部の一部が崩落したことにより、 の考察 崩落土砂が下部にある管理用歩道面に堆積したものと考えられる。管理用歩道 より下に崩落した土砂は、上部の崩落土砂が管理用歩道を越えて、貯水池斜面 まで達したもので、貯水池斜面の変状によるものではないと判断される。
- 今後の降雨による崩落の拡大を防止するため、応急措置として崩落法面の 5. 対 応 シート養生を行う。恒久対策については、さらに現地調査を行い、検討していく。





本川左岸林道 太田川ダム

上空から被災箇所の全景と撮影位置 H21.6.12撮影(崩落前の状況)

位置図



①右岸側からの全景 H22.7.12撮影



③管理用歩道状況(下流側から)H22.7.12撮影



②上部崩落状況 H22.7.12撮影



④林道路面状況(上流側から)H22.7.12撮影