仏沢川（西伊豆町田子地先）

えん堤計画位置（下流より上流を望む）

災害関連緊急砂防事業
事業費：247,680千円（補助率2/3）
内　容：砂防堰堤工　1基

【被災状況】
・土砂流入による被災　人家2戸
・国道136号埋塞
（L=100m　全面通行止め→7/18解除）
・床下浸水40戸　・床上浸水11戸
（うち土砂到達戸数24戸）

砂防堰堤工（不透過）
（H=10.5m,L=75.5m）

国道136号

田子太田川

土砂流入家屋状況

自動車修理工場被災

不安定土砂・流木

安良里浜川（あらりはまかわ）（西伊豆町安良里地先）

災害関連緊急砂防事業
事業費：213,120千円（補助率2/3）
内　容：砂防堰堤工　1基

【被災状況】
・国道136号埋塞
（L=50m　全面通行止め→7/18解除）
・床下浸水76戸　・床上浸水42戸
（うち土砂到達戸数80戸）

既設砂防堰堤
除石工V=5,000m3
（別途対応中）

砂防堰堤工（不透過）
（H=7.0m,L=41.0m）

賀茂郡賀茂村

採石場

既設堰堤捕捉状況

橋梁埋塞状況

土砂堆積状況

えん堤計画位置（下流より上流を望む）