

付替え林道工事の調査について

平成21年8月3日（月）
太田川ダム建設事務所

当事務所で工事を進めている付替え林道において、7月30日に路面と構造物の一部に変状が確認されたため、調査と応急措置を実施しております。

現在のところ、変状箇所周辺において明確な変状は確認されておりませんが、引き続き調査を進め、早期原因究明と変状の拡大防止を図ってまいります。

また、今後の経過につきましても、随時お知らせ致します。

記

1. 場所

杉沢左岸付替え林道の、杉沢橋から上流へ直線距離約200mの箇所。

2. 変状の状況

路面上の小さな段差、吹き付け法面のひび割れ等。


3. 調査と応急措置の内容

変状の範囲と動きを確認し、原因究明するための調査。

路面に雨水を侵入させないためのシートの設置。



平面図及び現場写真



平面図



調査箇所全景



路面の状況①



路面の状況②