

# 二級河川 東光寺谷川 藤枝市上青島 [地域自立・活性化交付金(河川)工事]

平成23年7月

## 【位置図】




## 【現況】



## 【概要】

二級河川 東光寺谷川は、昭和57年及び平成10年の洪水により家屋の浸水被害が発生しました。このため被害が大きかった昭和57年と同規模の洪水を安全に流下できるように段階的に整備を行っています。今回、景観検討は『護岸工』が対象とされました。

### 平面図



## ふじのくに色彩・デザイン指針 《 留意事項 》

- I 護岸の素材に配慮をする
  - ・コンクリート護岸等の明度が高い素材については凸凹を付与するなど明度を下げる工夫で周辺景観との調和に配慮する。
- II 護岸法層、水際線等の境界の処理を工夫する
  - ・護岸水際部は覆土や透水性を有する寄せ石等を行い水際の安定化を図るよう配慮する。

## 景観検討会議結果

下流側既設護岸との景観の調和に配慮し、『スプリット型のコンクリートブロック』を採用

