


二級河川東光寺谷川 島田市岸町 [地域自立・活性化交付金(河川)工事]

平成23年12月

【位置図】



【現況】




完成予想図




【概要】 二級河川東光寺谷川は、昭和57年及び平成10年の洪水により家屋の浸水被害が発生しました。このため被害が大きかった昭和57年と同規模の洪水を安全に流下できるように段階的に整備を行っています。今回、景観検討は『河川』が対象とされました。

平面図



断面図(一般部)



ふじのくに色彩・デザイン指針 《 留意事項 》

I 法線、法面、横断形に配慮する

・改修する場合は出来るだけ自然を残すように努め、自然の復元力を活用した景観保全が望ましい。

II 護岸の素材に配慮をする

・コンクリート護岸等の明度が高い素材については凸凹を付与するなど明度を下げる工夫で周辺景観との調和に配慮する。

景観検討会議結果

現況の法線に合わせ河川状況が改変しないような線形を採用。河床を仕上げる際、みお筋を形成し、従来植物が復元できる構造を採用。

周辺景観と調和させるため『スプリット型ブロック積』を採用。

◎採用◎【スプリット型】



間知ブロック【滑面】(一般的なもの)

