

<第2回検討委員会以降の状況報告>

第2回検討委員会の決定事項（5月16日）

門島地すべり対策の対応方針

1 上部地すべり対策

- ・計器観測をさらに継続
- ・すべり面が特定される動きが確認された場合には対策の検討を行い、必要な工事を実施
- ・Dブロックについては、崩壊前と同程度の安全率を持った斜面状態に回復

2 崩壊斜面对策

- ・法面工（安息角上部土砂の土圧は考慮）による崩壊拡大の防止

3 崩壊堆積土砂対策

- ・崩土法尻部の固定
- ・追随性のある法面对策（浸食対策）
- ・沢水処理