

# おおくずれ 県道（大崩）災害対策状況について

お知らせ第3号 (H26.2)

## 【現在の状況】

10月15日の夜より通行止めを継続している県道静岡焼津線（焼津市浜当日地内）において、道路面の沈下は累積傾向にあり、観測結果からも地すべりは活動中であると判断しています。

これまでの観測結果により、一定量の雨が降ると、地下水水位が上昇し、地山が滑動するという地すべりの特徴は現れていますが、現段階で地すべり層（動いている地山の大きさ）の特定が出来ていません。

このため、観測以外の方法により、地すべり層を特定する方法について、有識者から助言を頂くとともに、追加調査として、地すべりにより抜けた既設アンカーの状況調査を行います。



## 【被災の規模】

- 被災延長：約50m（道路部）
- 道路面の沈下量：1.3～1.5m  
（路面上の3測点の計測結果による）

## 【調査の内容】

- 調査ボーリング：5孔  
《観測中：地すべりの動き（4孔）＋地下水水位（1孔）》
- 地盤伸縮計：5基《観測中》



← 静岡市側の沈下状況  
(1月30日)

道路面の沈下は、動きは小さくなっていますが、現在も進行しています。  
1月10日から2月6日（約1ヶ月）の観測において、約2mm沈下しました。

## 災害箇所の法面状況

有識者から助言を頂くために、変状の状況を調査しました（2月3日調査）。



(道路上の斜面状況)



(道路下の斜面状況)

【発行】 静岡県島田土木事務所 企画検査課・工事第2課 〒427-0019 島田市道悦5丁目7-1  
電話：0547-37-5272（企画検査課）・0547-37-1086（工事第2課） F A X：0547-37-6183  
ホームページ：http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/shimada/

