


## 浸水被害等の状況

平成26年度  
台風18号による被害状況箇所図  
(床上浸水・床下浸水)



※巴川流域内の状況のみ抜粋  
平成26年10月28日現在


区	床上浸水	床下浸水	計
葵区	48	50	98
駿河区	0	0	0
清水区	402	673	1,075
合計	450	723	1,173

県管理砂防施設  
庚申塔沢  
土砂堆積状況  
(清水区大内)



## 平成26年度 台風18号による被害状況箇所図 (土砂堆積)

市管理河川  
準用河川和田川  
土砂堆積状況  
(清水区石川新町)




土砂堆積箇所数	
	箇所数
葵区	27
駿河区	0
清水区	24
計	51

■ 巴川流域

凡例	
● (Blue)	道路冠水
● (Red)	土砂堆積(県管理砂防施設)
● (Orange)	土砂堆積(市管理河川)

※情報は平成26年10月28日現在  
 ・表示箇所については堆積した箇所単位を基準に表示  
 土砂堆積(市管理河川)については、市の調査及び  
 情報提供あった箇所のみ表示  
 ・道路冠水については市による現地パトロールにて確  
 認された箇所のみ表示

麻機遊水地第4工区周辺 浸水区域 S=1:3000 (A3 1:6000)



# 麻機遊水地第4工区周辺 浸水痕跡写真

① H=1300



②



③ H=1100



④ H=1000



⑤ H=700



⑥ H=1200



⑦ H=700



⑧ H=700



⑨ H=500



⑩ H=200



⑪ H=800



⑫ H=400



⑬ H=150



⑭ H=1000



⑮ H=500



⑯ H=1000



⑰ H=0



# 平成26年、台風18号浸水痕跡調査平面図

縮尺 1 : 10,000

(A3縮小板 1 : 20,000)



## 凡 例

浸水面積 : 2.61km<sup>2</sup>

計測番号と近接道路路面から浸水深 (m)

- 浸水区域  道路面上0.5m未満
- 道路面上0.5~1m
- 道路面上1m以上  
(面積1.54km<sup>2</sup>)

静岡市下水道課調査  
(面積1.07km<sup>2</sup>)

工事名	平成26年度 台風18号浸水痕跡調査
工事箇所	静岡市清水区
図面名	平面図
縮尺: 図示 ( )内はA3縮小	図面番号 葉中
測量年月日	設計年月日
事務所名	静岡県静岡土木事務所





番号	1
撮影日時	平成26年10月6日 7:30頃
場所	葵区大岩三丁目



番号	2
撮影日時	平成26年10月6日14:00頃
場所	葵区南・唐瀬三丁目



番号	3
撮影日時	平成26年10月6日15:00頃
場所	麻機遊水地上空



番号	3
撮影日時	平成26年10月6日16:00頃
場所	麻機遊水地上空



番号	4
撮影日時	平成26年10月6日15:10頃
場所	葵区東千代田三丁目



番号	5
撮影日時	平成26年10月6日11:00頃
場所	葵区上土一丁目(巴川)



番号	6
撮影日時	平成26年10月6日10:40頃
場所	葵区瀬名川二丁目



番号	7
撮影日時	平成26年10月6日10:30頃
場所	葵区瀬名川二丁目(継川)



番号	7
撮影日時	平成26年10月6日10:40頃
場所	葵区瀬名川二丁目(長尾川)



番号	8
撮影日時	平成26年10月6日10:10頃
場所	大内遊水地



番号	9
撮影日時	平成26年10月6日(撮影時間不明)
場所	清水区鳥坂 ※一般住民から提供



番号	10
撮影日時	平成26年10月6日14:40頃
場所	能島遊水地上空



番号	11
撮影日時	平成26年10月6日(撮影時間不明)
場所	清水区永楽町 ※twitterより



番号	12
撮影日時	平成26年10月6日(撮影時間不明)
場所	清水区江尻町 ※twitterより



番号	13
撮影日時	平成26年10月6日 15:00頃
場所	清水区鳥坂



番号	14
撮影日時	平成26年10月6日 11:50頃
場所	清水区長崎新田



番号	15
撮影日時	平成26年10月6日 11:20頃
場所	清水区北脇



番号	16
撮影日時	平成26年10月6日 13:30頃
場所	清水区押切



番号	17
撮影日時	平成26年10月6日 9時30分頃
場所	清水区高橋三丁目(山原川)



番号	18
撮影日時	平成26年10月6日 9時40分頃
場所	清水区高橋三丁目



番号	19
撮影日時	平成26年10月6日 撮影時間不明
場所	清水区高橋三丁目



番号	20
撮影日時	平成26年10月6日 9:40頃
場所	清水区弥生町(山原川)



番号	21
撮影日時	平成26年10月6日 撮影時間不明
場所	清水区江尻台町



番号	22
撮影日時	平成26年10月6日 10:30頃
場所	清水区渋川一丁目



番号	23
撮影日時	平成26年10月6日 10:10頃
場所	清水区銀座



番号	24
撮影日時	平成26年10月6日 10:10頃
場所	清水区銀座(巴川)



番号	25
撮影日時	平成26年10月6日(撮影時間不明)
場所	清水第六中学校内のグラウンド



番号	26
撮影日時	平成26年10月6日 9:50頃
場所	竜南小学校のグラウンド

台風18号の被害に対する応急対策について（静岡市）

○台風18号の影響による巴川流域内の河川の土砂堆積箇所（計51箇所）については、応急対策として堆積土除去を実施（一部箇所は現在も作業中）

台風18号通過後



対策後



台風18号通過後



対策後

