


土砂災害(特別)警戒区域位置図

現象名	急傾斜地の崩壊	箇所番号	109-II-3878	区域名	加茂山田A	所在地	静岡県菊川市加茂字山田 他
告示番号		告示年月日					



測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 2JHf 173
 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
 ※図面及び印刷された図面の縮尺は、原寸とは異なります。