

【門島地すべり】 位置図

浜松市天竜区春野町杉


災害箇所
浜松市天竜区春野町杉
(旧春野町役場から8.5km)



【門島地すべり】 崩壊状況経過写真




4月22日 崩壊前 全景



4月23日 1~4回目の崩壊後 (23日7時30分頃撮影)



4月25日 5回目の崩壊後 (26日8時15分頃撮影)



4月26日 6回目の崩壊後 (27日9時20分頃撮影)

【門島地すべり】 1回～4回目の崩壊

4月23日発生



正面写真 4月23日撮影

地すべりの概要

4時20分 1回目崩落

4時30分 2回目崩落

河川に崩壊土砂が流入し、河川の閉塞を確認

6時39分頃 3回目崩落

15時55分 4回目崩落

- ・上幅:約80m、下幅:約80m、高さ:約90m(目視)
- ・厚さ:約20m、
- ・推定土砂量:約5万m³



地すべり頭部 4月23日撮影



地すべり頭部 4月23日撮影

【門島地すべり】 5回目の崩壊

4月25日発生



地すべりの概要

- 22時13分～28分 5回目崩落
- ・幅:約30m、高さ:約60m(目視)
- ・推定土砂量:約1万m³

正面写真 4月26日撮影



地すべり頭部 4月26日撮影



地すべり頭部 4月26日撮影

【門島地すべり】 6回目の崩壊

4月26日発生



地すべりの概要

- 21時16分～35分 6回目崩落
- ・幅:約40m、高さ:約60m(目視)
- ・推定土砂量:約1万m³

正面写真 4月27日撮影



地すべり頭部 4月27日撮影



地すべり頭部 4月27日撮影

【門島地すべり】専門家による現地調査

4月23日 16時30分～



(独) 土木研究所による現地調査の状況



伸縮計による移動量の観測




茶畑に入ったひび割れ



現地調査後の記者会見の様子

【門島地すべり】仮排水路掘削 4月23日 9時30分着手



崩壊地上流の湛水の状況



4月23日 仮排水路施工中の状況



仮排水路工着手 4月23日 9時30分

【門島地すべり】仮排水路工完成

4月24日 0時30分完成



仮排水路工完成(幅20m、長さ200m)
昼夜施工により、15時間で掘削完了



仮排水路 通水後の状況 4月25日



仮排水路工完成 4月24日0時30分



仮排水路通水状況 4月25日0時頃



【門島地すべり】国土交通省による資機材支援

4月23日



衛星通信車及び照明車



照明車の配備状況



←照明車による
仮排水路の監視

→照明車による
仮排水路掘削作業

