

資料 4

斜面崩壊箇所の現在の取組状況

・

- ・平成 27 年度治山（復旧）本城工事 工事概要

# 平成27年度治山（復旧）本城工事

## 工事概要

施工範囲  
JR施工  
治山事業施工

山腹工0.31ha


・柵工・筋工・伏工(植生マット)  
・水路工(硬質ポリ、U字溝)

・吹付工(モルタル・植生基材)

・吹付法砕工 (b500 × h500)  
・アンカー工 (251.5kN/本)

・簡易吹付法砕工  
・吹付法砕工 (b300 × h300)

平面図




東海自然歩道

# 縦断面図

## 安全率推移

通常時	地震時
現況斜面 F0=1.00	F0=0.75
↓	↓
目標安全率 F=1.20	F=1.00
176.2kN/本 11段	251.5kN/本 11段

# 崩壊危険ブロック



## 東海道本線

